



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

COMUNICATO STAMPA DEL 20 GENNAIO 2021

In data odierna, a seguito del movimento franoso da crollo, che ha comportato il distacco di diversi blocchi di materiale roccioso dal versante sovrastante via Duomo e via Indipendenza, sono state tempestivamente avviate le indagini geologiche finalizzate alla messa in sicurezza del sito.

Questa Commissione, unitamente all'apparato comunale, è stata impegnata fin dal momento del crollo, per tutta la notte e per tutta la mattinata odierna, nella gestione della straordinaria emergenza. Già ieri sera, a conclusione delle prime sommarie verifiche, la Commissione ha tenuto una prima riunione dei componenti il Centro Operativo Comunale (COC), già attivo per l'emergenza covid, allargato con la partecipazione dei Vigili del Fuoco, presente il Comandante Provinciale, della Protezione Civile Regionale con tre tecnici, del Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, del referente Enel.

È stata, nel corso della serata, ispezionata l'area interessata dal crollo, mediante l'ausilio dei cani molecolari dei Vigili del Fuoco, al fine di verificare l'eventuale presenza di persone sotto ai detriti. Tale ricerca, ad oggi, ha dato esito negativo.

Inoltre, la Polizia Locale è stata impegnata nelle operazioni di assistenza alla popolazione, interessata dall'evento ed i tecnici dell'Italgas, prontamente, sono intervenuti al fine di eliminare la copiosa perdita di gas, determinatasi come conseguenza del movimento franoso.

A seguito del vertice, si è provveduto ad emanare le ordinanze di sgombero degli occupanti (15 nuclei familiari) i fabbricati che potrebbero rimanere coinvolti dalla potenziale caduta di ulteriori massi e detriti, individuando una struttura ricettiva, per dare sistemazione ai nuclei familiari, impossibilitati a provvedervi autonomamente. E' stata altresì inibita la circolazione, sia veicolare che pedonale, lungo le strade direttamente interessate dal crollo, ovvero una parte di via Indipendenza, via Duomo e via San Francesco e chiusi gli accessi al Parco "La Grotta".

Sono state attivate, inoltre, misure specifiche di controllo del territorio al fine di prevenire eventuali attività di sciacallaggio dei fabbricati sgomberati.

Nella giornata odierna, come già stabilito, una squadra di geologi rocciatori ha avviato le ispezioni lungo il costone interessato, indagini che proseguiranno per i prossimi giorni e che consentiranno di avere a disposizione un quadro chiaro degli interventi di messa in sicurezza da effettuare, in modo da consentire il ripristino dello stato dei luoghi, nonché di valutare la possibilità di rientro nelle abitazioni sgomberate e di programmare gli interventi di consolidamento.

Le verifiche, effettuate dai Vigili del Fuoco, dall'Ufficio Tecnico comunale e dai rocciatori, hanno escluso la possibilità che ulteriori distacchi di materiale dalla parete

rocciosa, interessata dal crollo, possano riversarsi nell'area dell'asilo comunale di via Dogana, mentre è stata riscontrata la presenza di fessurazioni sulla parete rocciosa sovrastante il predetto plesso. A tale ultimo riguardo, dalle verifiche speditive effettuate dai rocciatori e dall'Ufficio Tecnico comunale, non sembrerebbero emergere, attualmente, situazioni di pericolo imminente.

Ad ogni modo, anche su tale parete, saranno effettuate, a scopo precauzionale, analisi tecniche ed indagini approfondite da parte dei geologi rocciatori.

Infine, stabile la situazione legata all'emergenza covid, di cui si forniscono i dati aggiornati:

**SOGGETTI ATTUALMENTE POSITIVI IN ISOLAMENTO
OBBLIGATORIO DOMICILIARE: 11**

**SOGGETTI ATTUALMENTE IN QUARANTENA PRECAUZIONALE:
68**